



Airport Information

Hagfors Airport

RWY 18/36 vändytor stängda

Flygplatsens vändytor RWY 18/36 stängda tillsvicare.

Då flygplatsens vändytor för RWY 18/36 ej uppfyller kravbilden så är dessa stängda tillsvicare och får ej användas för taxning av luftfartyg.

För mer information kontakta flygplatschef Marie-Louise Davidsson #070 329 09 48

(C0405/24 NOTAMR C0309/24
Q) ESAA/QMULC/IV/BO /A /000/999/6001N01335E005
A) ESOH B) 2405061140 C) 2407021200EST
E) TURNING BAY RWY 18/36 CLSD)

Version: 2
Diarienummer: AI HFS 2024 2
Handläggare: Marie-Louise Davidsson, Airport Manager/AFSIO
Beslutad av: Marie-Louise Davidsson, AM

Publiceringsdatum: 2024-05-06 13:52
Börjar gälla: 2024-04-08 12:00
Upphör: 2024-07-02 16:00